

Совместимость модулей сопряжения МСК с видеодомофонами:

Таблица брендов, прошедших по моделирующую проверку совместимости с модулями сопряжения МСК.

Производитель	Степень совместимости	Примечание
CTV	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Polyvision	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Optimus	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Falcon Eye	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Slinex	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Fort	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Tantos	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Quantum	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Major	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
NoviCam	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Fox	Полная	Страница с подробным описанием протестированных моделей.

Таблица брендов, которые не тестировались нашей компанией. Совместимость с модулями сопряжения МСК ожидается, но не гарантируется.

Производитель	Ожидаемая совместимость	Совместимые модели	Примечание
Commax	Большинство	CDV-35A, CDV-35HM, CDV-35HD, CDV-70K, CDV-70U, CDV-71AM, CDV-72BE, CDV-43K2.	Совместимо с МСК от v3b и выше. Модель DPV4-MTN не совместима. Для некоторых моделей требуется наличие видео сигнала. Без присутствия видео сигнала не реагирует на кнопку

			"ответ" Для работы модели CDV-43K2, требуется наличие видеосигнала.
Kocom	Большинство	KCV-401EV, KCV-A374	Для KVM-604 доработка цепи кнопки "Open". Требуется доработка монитора. Доработка внешняя и не требует вскрытия монитора. Для некоторых моделей требуется наличие видео сигнала. Без присутствия видео сигнала не реагирует на кнопку "ответ".
Kenvei	Большинство		Для МСК V2d и выше.
RVi	Большинство	RVi-VD1 LUX, RVi-VD2 LUX	Для модулей ниже v2d - доработка узла вызова. Модель RVi-VD1 LUX тестировалась в офисе. RVi-VD2 LUX работает с модулем v2d и выше.
Eplutus	Меньшинство	EP-2298	

Таблица брендов, которые не работают или работают нестабильно с модулями сопряжения МСК.

Производитель	Модель	Степень совместимости	Примечание
Eplutus	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax.
Evology	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax.
Samsung	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax.
Hyundai	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax.
Gardi	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax.